المنافقة الم

تأست في ٣ دسمبر سنة ١٩٢٠

محاضرة

حضرة مجمود افندي على

في السودان واعمال الري فيه

أُلْفَيْتُ مجمعية المهندسين الصرية في اول ديسمبر - يَّة ٩٢٢

تنشر الجمعية على اعضائها هذه الصحائف للنةد وكل نقد يصل الجمعية بجب أن يكتب بوضور وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود شبني

> مطبعة إي الهول بجواد دارا لكثب المذيرة تعناجها حرّانه

الجمعية ليست مسئولة عما جاه بهذه الصحائف من البيار والاراء كي

ESEN-CPS-BK-0000000411-ESE

00426489

السودان واعمال الري فيم

لحضرة محمود أفندى على

امها السادة

سافرت للسودان مرتين باختيارى وطوعا لضميرى رغم معارضة المكثيرين من اخوانى ورغم مصاعبى الشخصيه ولم يثننى عن عرمى الصدمة القاسية التي انتابنى بها الدهر فى رحلتى الاولى سنة ١٩٢٠ لان بلادنا تنادينا للعمل والوطن فوق كل شيء

(الرحلة ألاولى) والقصد منها

بارحت القاهرة يوم ٧ يناير سنة ١٩٢٠ صحبة زميلي الصديةين محود بك شاكر احمد واحمد بك خيري وكنت وشاكر بك نقصد الملاكال مقر تفتيش اعالى النيل

ابتدأت تظهر لنامعشر المصريين في تلك الايام مسألة مشروعات السودان ولم نكن نعلم عنها الا ما ندر وكان قصدى اذ ذلك ان اعلم شيئا عن تلك البلاد الشاسعة التي تنادى صباح مساء بأنها ومصر بلد واحد ارتباطهما متين وحيوى لكليهما هذا من جهة ومن جهة اخرى

و أيت ان لا ادع الفرصة تمسر دون أن أعسلم وأتمسلم شيئا من هسذه المشروعات للانتفاع مها وبها وقت الضرورة

ولما ان كنا بالخرطوم قررت وزميلي أن نسافر بالسكة الحديد من هناك الى كوستى لنخترق الجزيرة المشهورة التي تعمل المشروعات لربها ثم نواصل السفر من هناك محرا الى مقرنا وكان قصدنا ان نرى بمض ما يمكن من الجزيرة ثم بمر مجبل الاولياء عند عودتنا لنعلم عنه بعض الشيء

يترآى الناظر من القطار أن أراضى الجزيرة هذه منبسطة قليسلة التعريجات وكانى بها مماثل احسن أراضينا فى الجودة ولاغرابة فى ذلك فككاما نتيجة عمل النيل الازرق الذى يكون معظم وادى النيل مما محمله سنويا من الطبى وكان القطن المزروع فى منطقة طلمبات الطبية وبركات زاهرا وقتئذ وهو من نوع السكلاريدس وسأعود بكم الى مشروعات الجزيرة فها بعد

وصلنا الملاكال ولم يكن هناك عمل ما وقد ذهبنا مرة مع المهندس المكلف بعمل التصرفات فوجدناه يشتغل بآلة التيار صنع جرلى من الحجم الصغير بدون صابورته فسألناه عن السبب فقال انه لم يعط صابوره لهافة الآلة التي ارسلت خصيصا للاستعمال هناك بدلا عن لآلة الاخرى الكبيرة الحجم والتي بها صابورة

لا أنكر عليكم لقد ابتدأت تتسرب الى مخيلتنا فى تلك اللحظة اقوال السير و يلكوكس وزاد الطين بلة أن ابتدأ وكيل التفتيش يدافع عن نظرية عدم استمال الصابورة حتى فى نفس مجرى النيل و بعد أن برهنا له فساد نظريته عمليا لانه لم يقتنع بالنظريات وجدت الصابورة فى غرفة نوم المقتش ولرعا يدهشكم قولى أن الزيادة التى نتجت من استمال الآلة بدون الصابوره كانت حوالى 10 //

توجهنا بعد ذلك جنوبا لمعاينة بحر الزراف فتلاحظ لنا أن موقع عمــل التصرف ردى وجوده بمنحن وأمامه مباشرة بعض حشايش على البر الايمن تعمل كرأس صغيرة

« بناء نوابت ميزانية على نهر السوباط »

هذا ولما لم يكن هناك عمل يستدعى وجود مقتش واثنين من مديرى الاعمال ومساعد مدير اعال اقترح المقتش ان نعمل ميزانية على بحر السوباط هي في الحقيقة درس ابتدائي لخط السو باط _ سيتور _ ففنو _ فنجلا فرأينا أن يكون عملنا ايجاد ثوابت ميزانية من مصب السو باط فصاعدا بقدر ما يسمح به الوقت

علية كهذه وفى مشل تلك الاصقاع على الاخص تحتاج الى موازين جيدة وانفار مدر بة مع وجود عواميد كالمستعملة بمعرفة عال المساحة لتنبيتها فى الارض بصفة مستديمة والا فلا فائدة من العمل

خصوصا وان الاهالى يتلهفون على المديد ليستمعلوه كحراب او ماشا به ولما لم نجد شيئا مما ذكر اضطررنا لاخذ موازين عتيقة لا يقبلها المهندس هنا فى ميزانية بسيطة فضعدنا جراحها وعملنا لها مكدات على اجزائها المختلفة حتى امكن استمالها مع شدة الحذر ثم استحضرنا انفارا لا يعلمون عن الميزانية شيئا واستحضرنا خراسانة واسمنت و وجدنا بالخزن زوايا حديد طول متر ومقاس خمسه سنتى × خمسة سنتي

والهدم وجود رفاص صغير يمكن استماله في السوباط لقلة المياه اخذنا صندلا من الصنادل التي تستعمل للسكن بمد أن رتبناه حسب رغبتنا وكان بهذا الصندل كما يوجد بغيره غرفتان مبنيتان على اعمدة من حديد فاضفنا وسطهما نملية لاستعالها للجاوس والاكل

امحرنا بعد عمليتنا هذه من الملاكال يقطرنا رفاص الى مصب نهر السو باط و بعد للبتنا هذه بكرنا البد فى العمل و بعد قليل من ازمن سمعنا هرجا وغوغا، فى الحلة القريسة منا و بالسؤال علمنا ان شخصا أكله الاسد فاقتنى الناس أثره الى ان قناوه وهذه عادمهم أي أنهم لا يَمر كون الاسد المعتدى ولوعلى مواشيهم الا بعد قتله ولو يتبعوه اسابيع عديدة

در بنا الانفار وعالجنا الموازين بقدر المستطاع ومع ذلك لم نفاح في عملنا في تلك المناطق الوعرة علي هذه الحال الا بعد ان استعملنما قامتين فقط لنا سويا بدلا من الاربعة وبهذه الطريقة امكننا انثراقب العمل وحالة الموازين خطوة بخطوة وكانت النتيجة مرضية جدا

اما الثوابت فكنا نبنيها بانفسنا كل اثنين او ثلاثة كياومرات مع ملاحظة عدم بروز الزوايا اكثر من عشرة سنتيمترات فوقسطح الخرسانة التي كانت تعمل موازية لسطح الارض خوفا من تكسير الاهالي لها واستعمالها لسن حرابهم عليها وكانت تدك الخرسانة بافرع من الشجر اضطررنا الى عملها لعدم وجود مندالات وقد غرنا هذه الروبيرات من المصب فصاعدا

وكنا نبدأ العمل حوالى الساعة ٦ صباحا وفى بعض الايام لم تمكن من العمل بعد الساعة ١١ مع اننا كنا فى فبرابر واوائل مارس وبرجع ذلك الىرداءةالموازينوعوجات الحرارةوامكننا احيانا الاستمرار الى ما بعد الساعة ١ بعد الظهر

اما ساعات بعد الظهر فكانت تصرف اغلبها فى تصليح الموازين أوان كانت هذه بخير فى الصيد لان الاهالى لايبيعون شيئامن اللحوم فى تلك المنطقة ولا بد ان يكل الانسان امره الى بندقينه اللهم الا اذا اكتفى عافى العلب

استمر بنا الحال على هذا المنوال الى ان عملنا اكثر من ثلاثين كياو وبعدها اضطربي الدهر الى العودة مسرعا الى مصر

« مشروعات لنـا وضرورة السرعة فى انجازها » الهاالسادة :

قبل ان اذهب بكم ثانية الى السودان الفت نظركم الى المشروعات التى قبل أنها لمصر خاصة وستعمل هناك وأولها خزان جبل الاوليا كل عمل من تلك الاعمال له ميزة خاصة به وكلها مفيدة ولا بد من الاضطرار المها مع مضى الزمن ولكن بما ان هذه الاعمال لم تفحص عاما فلرعا مع البحث والتدقيق بمكن الاستغناء بواحدة عن الاخرى وستظهر لنا الايام ماهو خاف علينا الآن

وقد فضل لنا السير ولكوكس الابتعاد عن ولو بعض الاعال فى السودار وخصص خزان جبل الاوليا. وأوصى بالاستعاضة عنه اما بتعلية خزان اسوان او بنا. سد آخر خلفه

حقيقة ان خزان جبل الاوليا، مسرف فى التبخر حيث لا يصلنا منه الا حوالى ثلث كمية ما نخزنه ولكن اغلب كمية التبخر على ما أظن تحصل فوق منسوب التخزين المطلوب هذا ولهذا السد وظيفتان لربما يكونا فى نظرنا سببا قويا مع اعتبارات أخرى لوجوده ولا يمكننى الزيادة فى موضوع هذا الخزائ لاننى لاأعلم عنه اكثر من ذلك واترك الموضوع لزميلي احد بك خيرى لعله يتفضل علينا بما يوضح حالة المركز خصوصا فيما محتص بموقع السد لاننى علمت ان الصخر موجود

مجوار الحرطوم وهو فوع جيد وأقرب الى سطح الارض منه فى جبل الاولياء فلو صح ذلك مع ضيق الحجرى بالخرطوم لكان الوفر عظما اذا ماتقرر بنا السد هناك . اضف الى ذلك الفائدة التي تعود على الخرطوم وأمدرمان من وجود السدهناك حيث يكون جسرا تربط البلدين يعضهما وقد علل السير و يلكوكس نظريته ببعد الحزان عن مصر وانه يخشى عليه لو حصلت نورة هناك او وقع في يد عدو قوى ولا ادري مااذا كانت نصيحة السير ولكوكس هذه صادرة عن فلب خالص أو لها عوامل سياسية فمع انه قيل لى كثيرا وقت اضطراباتنا السياسية اننا معشر المهندسين لادخل لنا في السياسة بل مجب ان يقتصر علنا على مهنتنا الا انني اشكفينية السير ويلكوكس نعمان واجب المهندس كواجب الجندي في عمله مجب عليه ان يكون خالى الغرض في تأدية مهنته ومن الضروى عليه أن يدرس كل وجوه أى مسألة كلف سها وانني الآن اناديكم بأن تسرعوا في البدء بمشروعاتنا في السودان لاستمار اراضينا البور . بجب علينا معشر المهندسين أن نعمل بقيدم ثابتة وعزيمة لا تكل لان مستقبل بلادنا على الاخص ومستقبل وادى النيل على العموم من جهة رقيه وارتباطه برباط المنفعة الأكيدة والصداقة المنينة في ايدينا ونحن على ما أشــعر أول المسؤولين عن ذلك بل ان حياتنا كلها بل كياننا في الوجود لا أثر لهما يغير السودان

انني اجاهر انه لا خطر علينا من الوجهة الغنية من الاعمال القائمة هناك الآن لانه يمكننا من الاستماضة بما نفقده من الماء الرحلة الثانية

امها السادة

انهمت رحلني الاولى فى وقت قصير وعدت قاف لا الى مصر واستمر الحال وانا حيران فى امرى فيا مختص بالسودان لى ان جاء دور اعادة الكرة فى المناقشة فى امر الارسالية لاور با (ولو ان المسألة كانت انتهت) ولوه بعضهم الى ان جزءا من الارسالية لافائدة منه وهو المختص بالمهندسين الادروليكيين وان الاوفق أيفاد مهندسين الى اعال خزان مكوار مثلا

هزتنى فى الحقيقة هذه المناورة الآدمية فدست على كل اعتبارات شخصية وجاهدت بقدر المستطاع التغلب على صعو بانى العائلية ونصيحة الاخوان فتمكنت بعون الله وقدمت طلبا حوالى منتصف اكتوبر سنة أود لو علمت رأي صاحب الفكرة فى هذا التطوع الذى عمل أود لو علمت رأي صاحب الفكرة فى هذا التطوع الذى عمل خصيصا لهدم ماارتكزت عليه وكانكم أدرى بالهو مشهور من ان المصريين لا يرغبون فى التوجه السودان وكم وددت لو تقدم غيرى فى ذلك الظرف

(مستعمرة مكوار)

بارحت القاهرة للمرةالثانية يوم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢١ فوصلت مكوار يوم ٣ ينابر من السنة التالية فوجدتها بلدا حديثة نظامها بديع منازل فخمة بحدائق غناء شوارع منظمة ومتسعة للغاية منارة معالمازل بالكهرباء والترتيبات الصحية تامة من مصارف لتصريف مياه الامطار بسرعة حتى يمنع انتشار الملارياوكل مايلزم للمحافظة على الصحة خصوصا مع وجود الانفار بكثره وهناك مستشفى تام الاستعداد بشلائة اطباء مع وجود الانفار بكثره وهناك مستشفى تام الاستعداد بشلائة اطباء مستخدمهم ويوجد مخابز وبقالات عديدة ومعمل الثلج وأظن كل مايطلبه الانسان حل كل هذا محل عابة كثيفة الاشجاركانت ترعاها الوحوش الضارية في سنة ١٩١٤ فصح اذن تسميتها بالمستعمرة تاريخ الخزان ووصفه

مسألة الخزان قديمة العهد وقد شرع فى الخابرات بشأن تصميمه مع شركات فى بريطانيا فى سنة ١٩١٣ على ما أتذكر وكان المقترح قبل ذلك ان ينى الخزان كسد حاجز الى منسوب ١٩١٠ وفوق ذلك ينى كوبري او قنطرة بها ٧١ فتحة سعة الواحدة منها خسة امتار لتمرير عشرة آلاف من الامتار المكبة فى الثانية وتمرفوق الكوبرى اوالقنطرة سكة حديد وان تحجز هذه القنطرة المياه الى منسوب - ٧١٠ ولكن عدات هذه الفكرة فى سنة ١٩١٣ من باب الوفر فى ميداً حياة عدات هذه الفكرة

المشروع بان يبنى السد الى منسوب ٤١٢٥٠٠ ويستغنى عن القنطرة المليا او الكوبري باقامة بوابات او حاجز من حديد لرفع المياه لمنسوب ٤١٨٥٠٠ فقط لرى مائة الف فدان وان يممل كوبرى هوائى صغيرعلى حبال من السلك للمرور ومراقبة السد

تغيرت الاحوال وتما المشروع وارتفع الحاجز وكبر معمضى الزمن الى انصار بشكله الحالى لرى تاثباته الف فدان حالا ومليون فدان مستقبلا سيبنى الحزان في مكوار ولكن لصغر البلد نسبوا الحزان لسنار كبرها وشهرتها من قديم الزمن

طول السد ٢٠٥٠ مترا وطرفاه عبارة عن جسر من التراب مقوى محائط قلبية اى داخله ويلى ذلك من الناحيتين جزء اصم من البناء ثم الجزء الذى به الفتحات بالوسط واقصد بذلك فى الجري وتوحد قنطره فم الترعة الرئيسية على بعد ٩٠٠ متر من مبدأ السد من الجهة الغربية اما الفتحات الرئيسية للسد فسعتها متران بارتفاع ٤٠٠٠ متروكان عددها ماية فى اوائل الامر فأنقصت الى ثمانين وفوق هذه فتحات أخرى تسمي مصفيات او محففات كان عددها تسمين وسعة الواحدة منها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول العقد فانقص هذا العدد الى منها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول العقد فانقص هذا العدد الى الحسلي والفكرة فى هذا التغيير وفر البوابات الحديدة الفتحات الرئيسية الاصلى والفكرة فى هذا التغيير وفر البوابات الحديدة الفتحات الرئيسية

والسمك فى الحائط التى هي به لان المحقفات لا يوجد بها بوابات حديدية ذات التكاليف الباهظة بل ستعمل لها اخشاب غما المدم استعمالها فى الموازنات بل فى الفيضانات العالمية وقت ما يزيد تصرف المهر عن نحو ١٠٨٠٠ متر مكعب فى الثانية وهى اقصى كمية محسوبة لتصرف الفتحات الرئيسية تحت منسوب التخزين وهو ٢٠٧٠

وقد جعل مدخل الفتحات الرئيسية من الامام فى الجزء الخارج عن العقد منفرجا بمقدار ثلاثة لواحد لتسهيل حركة سير المياه وجعل الفتحات تقوم باكبر تصرف ممكن

هذا ومنسوب ارضية الفتحات ٥٠ر٤٠٤ لوجود عتب في الجهة الامامية بمنسوب ٢٠٤٠٤ واما منسوب ارضية المحفقات فهو ٢١٧٦٢ وارتفاع السد في اعمق بقمة يقرب من ٣٤ مترا وعرض قطاعه من اعلى سبعة امتار في الجزء الذي به الفتحات و٠٥ر٦ متر في الجزء الذي به المختففات وخمسة امتار في الجزء الاصم

اما فتحات فم الترعة الرئيسية فمدده المقرر بناؤه الآن اربعة عشر سعة الواحدة ثلاثة امتار وارتفاعها خمسة امتار الى اول العقد ومنسوب الارضية ١١١١٠ وهذا العدد من الفتحات مقرر لري مليون فدان سيقفل منها بالبناء سبعة وتستعمل السبعة الباقية لرى الثلثائة الف فدان وهنا يجب ان الفت نظركم الى ان سبعة فتحات لاتتنامس مسع

المساحة المقررة بنسبة المساحة الكاية

وليست هذه ملاحظتي الوحيدة فقد سبق ان نوهت لسكم ان منسوب التخزين ٢٠٧٠ عم ان منسوب الامام ٢٠١٧٠ فلايوجد اذن ما يمنع مطلقامن وفع منسوب التخزين نصف متر أو المثر كله وانتم اعلم بما ينتج اولا في زيادة مياه التخزين من هذا الرفع ثم في زيادة تصرف فتحات فم الترعة التي ما اسهل توسيعها وقت التطهير

لربما يقال ان هذه تخيلات ولكننا نعمل الآن أمساقون وحولنا وسط قد تشيم بسوء الظن في هذه المشروعات

وها كم أيها السادة شيء مما يساعد على تقوية سوء الظن

تفتيش رى الجزيرة - وموظفوه ينتسبون للحكومة المصرية ويتقاضون روابهم مها - جهز ذلك التفتيش فى اوائل هـ ذه السنة مشروعا اضافيا للمشروع الاصلى المتفق مع وزارة الاشغال عليه لرى حوالى سبعة وخمسين الف فدان اى بزيادة الحسوقة هذه المساحة شمالي المنطقة الاصلية وكانت حجهم فى ذلك ان اتضح لهم ان بعض الاراضى الداخلة ضمن الحدود الاصلية يصعب ربها والبعض معدنه ردى او محتاج لمصاريف كثيرة لوجود اشجار به

يممل هذا جهارا وقبل ان يقف المشروع على رجليه ولا ادري كيف اهمل للان اتخاذ ما يلزم من الاجرآآت للاستعاضة عما ستبتلمه اراضي

مشروعات الجزيرة من المياه بعد تمامها بعد ان اوقفت اعمال جبــل الاوليا . وكم تكون الطامة علينا فى سنة مشــل سنة ١٩٢٧ لاتف جميم مياهها الصيفية بسد حاجتنا ا

ان اول الضمان فى نظر المهندس هو ايقاف شركة القطن عنـــد حدها الان ريثما يتم الاتفاق على وسيلة لمنع الضرر

قد وصفت لَـكُم ابها السادة وصفا مجملا للسد ولنتكلم الان عن العمل فيه

ابتدى والعمل فى خريف سنة ١٩١٤ ولكن من وقمها انتابته وبات الحرب ثم اللجان التى عينت لفحص المشروعات فاوقفت كلها سير العمل لدرجة ان مأتم منه للان يوازى عشرة فى الماية فقط من مجموع العمل سواء فى السد اوفى مشروع الجزيرة

(اساس البناء)

عمات من ذي قبل حفر وثقوب علم منها ان الصخر موجود على طول الخط ولسكن عمقه تحت سطح الارض مختلف واكبرع ق هو في مجرى النهر نفسه وغريب ان الصخر على بعد نحو خمسين متر من السد سوا. في الامام أو الخاف يبعد عن سطح الارض اكثر منه في موقع السد فكأن السد سيبنى على قة جبل

هــذا ولمــا حفرت الاساسات وجد أن الصخر أقرب لسظح

الارض عما كان منتظرا أو انه اكتفى بما وجد من الصخر على اعماق أقل مما اظهرته الثقوب فتقرر وضع الاساسات عالية عن التصميم بنحو مترين فى المتوسط

ولا أقصد بقولى صخر ان الطبقة كتلة واحدة من الصخر بل هي كتل صخرية متلاصقة بيعضها وفيا بينها طبقات اما ان تكون قد تفككت بعوامل كياوية أو لم يتكامل تركيبها من قبل ويغلب على الظن أن النظرية الاولى هي الاصح وأقدم الآن لحضراتكم عينات الطبقات الصخرية

أداوات البناء

قد وجد حجر الجرانيت قريبا من مكوار وعلى بعد ٢٥ كياو مترا منها ويستحضر فل الحديد وكان على ما علمت يستحضر فى بادى الامر محرا من الروصيرص ولكن هذه العملية ابطلت لبعد المسافة ولبط حركة العمل ولان النهر لا يمكن استماله فى التحاريق للصنادل الكيرة والرفاصات القاطرة -

والجرانيت هناك على نوعين نوع اسمر غامق ويجلب من جبل المياه وهو النوع المستعمل فى البناء والحراسانة والنوع الاخر بنى فأتح وهو أحسن بكثير من الاول ويجلب من جبل سجدى بعد تجهيزه وتحته هناك حسب ماهو مطاوب لحالة الفتحات وللدراوى وخلافها من الميانى

المهمة وقد استحضر عمال طليان لهـذا السبب وعددهم كانهذا العام اربهايه وكان الشخص منهم يكتسب حوالى تمانية جنبهات فى الاسبوع اذ شغلهم بالمقطوعية وقد تم تجهيز اغلب الاحجار المعلوبة منهذا النوع الحرسانة وآلاتها

قد رؤى ضرورة استمال الخرسانة لسهولة العمل خصوصا فى مجرى النهر لأنها عملية اسرع من عملية البناء بكثير ولو أنها ليست مفضلة الا اظروف مخصوصة كهذه على شرط شدة المراقبة فى عملها استحضرت ست آلات لتكسير الدبش وعمل خرسانة مجمجم عمر فى حلقة قطرها سبعة سنتمترات ونصف ويقدران تكسر الالة الواحدة ثلاثين طن من الحجر الصاب فى الساعة

ركبت هذه الآلات وكانت تستعمل وقت وجودي ولكنما لم تنتج ٥٠ ٪ بما قدر لها واما حجم خرسانها فاخناف كثيرا فلم يمر المضه فى حلقة قطرها ﴿ ١٢ سنتيمتر واغلبه بحجم أكبر من السبعة سنتيمترات ونصف المقررة واظن ان صلابة حجر الجرانيت لها تأثير كلير على النتيجة

وقد استحضرت آلات خرى لخلط الخرسانة بالمونة بدل الطبليات ذات العملية البطيئة ولكن تنيجة هذه الآلات رديئة جدا في عهد بحربهما واظن ذلك مرجع الى أنها حديثة الاستمال والعال لم يتمرثوا

على ادارتها فلو علت الترتيبات اللازمة لكانت النتيجة مرضية. وعند عمل التجارب وجد أن مل صندوق الآلة وخلط الحرسانة وتفريفها يستفرق حوالى تسمة واربعين دقيقة مع أنه مقرر الذلك ثلاث دقائق أومايقرب من ذلك واكن مع هذا يلاحظ أن عملية مل صندوق الآلة استفرقت دقيقتين فقط والآلة استفرقت دقيقة واحده فى خلط الحرسانة وما تبقى من الوقت ضاع فى التفريغ المدم وجود الاستمداد الكافى وهذا دليل على أنه يمكن الانتفاع بسرعة هذه العملية أما حجم صندوق هذه الآلة فيتر ونصف تقريبا

وهنا اتكلم عن حقيقة الفائدة التي تعود من استعمال مثل هذه الآلات فاقول الها تكون ذات فائدة عظيمة في الاعمال التي تتطلب السرعة في مثل المجزء الواقع في المجرى الشرق النيل وهوالعميق فحكمب مباني السد في هذا الجزء (بخلاف الواجهات الامامية والخلفية وبطانات الهتحات الح التي لابد ان تكون من البناء) تقدر عاية الف مثر مكمب ولا بد من بهوها في ١٢٧ يوم (مارس وابريل ومايو ويونيه) ولا ينم لمر هذه الكية مطلقا بواسطة بنائين في هذه المدة الااذا اشتغل ينم التين بناء باستمرار ليل مهار وهذا القدر لايسمان مالا يقل عن ماثنين بناء باستمرار ليل مهار وهذا القدر لايسمان بهفي مساحة ضيقة للعمل وناتج عمله لا يمكن ان يكون كالمعتاد فلو در بت المقرر على المعمل على آلات الخرسانة ولو بنتيجة ٢٥٠ من المقرر



. لامكن القيام بالممل بسهولة مع الشغل سنة عشر ساعة في اليوم وطبها . وفر هائل في البنايين والانفار المطلوبة لها

اما الحرسانة فبعد خلطها تلقى من جرادل كبيرة الحجم ولاتدك بالمندالة حسب المعتاد وكنت اعتقد ان الحرسانة اذا لم تدك جيدا تفقد حوالي ٣٠ ٪ من قوتها والكن باطلاعي على كتب عامية مخصوص اعمال الخرسانة اتضح غبر ذلك فقد يكفى لاحسن خراسانة عمل الخلطة لينة ثم بعد القائما في محلما تنخص بكريك او ماشابه حتى يضمن تخلل المونة لجميع الخلايا وقد وضعت احجار عديدة كبيرة الححمفي اثناء القاء الخرسانة وقيل ان هذه العملية تقوي الخرسانة كثيرا وهي مستعملة بكثرة

الاسمنت وطريقة عمله

هذا من جهة الاحجار اما من جهة الونة فلمان قرر السير مردخ ماكدونالد البناء عونة الاسمنت رأى اقامة مصنع عكوار لعمل الاسمنت لسدى سنار وجبل الاواياء يتكاغف جبل الاواياء عصاريف نقل الكميات التي تلزمه وقدر بالمقايسة وقتئذ ان الاسمنت بتكلف في صنعه أربعة جنمات الطونولاته فيكون الوفر اذن عظما لان ممن الاسمنت الوارد من الخارج كان اكثر من ضعف هذا التقدير

أعطيت الاوامر لاستحضار الآلات اللازمة ولكن لم يصل بعضها الاحديثا فاضطروا الى الرجوع الى مونة الجير والحمرة فعملت القابن واستحضرت الطواحين والآلات اللازمة وجهزت المونة لميانى سنة ١٩٢١ مع أن موقعها في البهر نفسه واضيق الوقت اضطروا الى اطلاق المياه علمها وهي لينة لم عض على الطبقات العليامنها الاساعات ممدودة



وصلت الآلات وصار تركيبها وكانت تكاليف المصنع ماثنى الف جنيه وتقرب تكاليف الطونولاته من الاسمنت عرة ١ سبعة جنيهات الانوينتظر ان تكون في المجموع حوالي خسة جنيهات ونصف وهناك نوع آخر من المونة يقال له الاسمنت الاحر وهو خليط

من الحرة والاسمنت بنسبه ٣٠٠ /. من الحرةو٧٠ /. من الاسمنت وهي مونة اظهرت نتائج حسنة خصوصا تحت الماء

وقبل ان اصف لكم طريقة عمل الاسمنت أقول انه لم يكن هناك داع الهصنع وكان يمكن الاكتفاء مع الوفر العظيم بمونة الجير والحمرة بمقادير ثلاثة لاثنين فى أغلب مبانى الحزان لأنها بعيدة عن المياه وقت البناء واما الاجزاء التي فى الحبرى العميق من النهر والاخرى القريبة من الينابيع ثم بطانة الهتحات فتستحضر لها الكية اللازمة من الاسمنت وتكون قليلة طبعا بالنسبة للمجموع هذا مع العلم بأن كثيرا من سدود العالم خصوصا فى ايطاليا والهند تستعمل فيها مونة الجير والحمره أو ماشا كلها ومن التجارب التي عملت بمكوار و بالقاهرة و بلوندره اتضح ان مونة الجير والحمرة كلما مضى الزمن عليها تقوى عن مونة الاسمنت المكونة من جزء من الاسمنت واربعة اجزاء من الرمل وهي المونة المستعملة عادة فى البناء

تخلط مونة الجيروالحمرة وتعمل فى طواحيمها وتستحضر لمحل البنافى عربات ديكوفيل وهذه معزة ليست موجودة فى مونة الاسمنت التى يجبخلطها فى ذات البقعة ممايضيق دائرة العمل ولو أبعدت الطبليات قليلا لاثرت على وقت تماسك الاسمنت وساعود بكم الى هذه المسألة فما بعد



جفر محل السد سنة ١٩٢١

وانطرق الآن باب مصنع الاسمنت وطريقة صنعه فلما ان كان المجر الجيرى والطينة الزرقاء هما المادتان الاساسيتان لصنع الاسمنت محث عنهما و وجدا بكيات متوفرة وجيدة وجد الاول فى جبل قريب

من جبل سجدي ووجدت الطينة على شاطي، انهر بقرب مكوار وتجلب هذه المواد بالسكة الحديد وتطحن جيدا في آلات مخصوصة وتخلط بنسبة ٧٠ ٪ من الماجر الجيري مع اضافة كمية من الفحم البلدى اليها ثم يضاف اليها قليل من الما، وتعمل قوالب لسهولة حريقها في افران مخصوصة ذات حرارة مرتفعة جدا ويضاف اليها عند الحريق كمية من الرجوع لتساعد في حريقها و بعد ان يتم حريق الخليط بهذه الصفة في الافران يستخرج بسرعة وينشر وهو بهيئة قطع صغيرة حتي يبرد بسرعة وذلك ضروري من الوجهة الكهاوية

تنهم هذه القطع بعد ذلك و يضاف البها كمية من المصيص وتكون نتيجة هـ ذه العملية الاسمنت واضرورة امجاد اسمنت جيد مجب ان تكون المواد الاساسية وهي الحجر والطينة جيدة ومجب ان يكون الخلط مضبوط المقادم مجيث لا يحصل فرق أكثر من واحد في الماثة

يمر بعد ذلك الاسمنت من المصنع الى المخاز ن لحين طلبه وقد قدر ان الفابرية تصنع خمسين الف طن فى السنة مع الشغل عشرين ساعة يوماً والجميع للآن يترقبون هذهالنتيجة

مأتم من البناء - الينابيع ومعالجتها.

ولنمرك المصنع الان ونمر الى البناء الذي تم فى العام الماضى اى



اعمال الاساسات في سنة ١٩٢١

يوجد بوسط المهر جزيرة حجرية فالمجرى الغربي لهذه الجزيرة مرتفع القاع لارتفاع الصخربه وأما المجرى الاصلى فيقع شرقي الجزيرة

وسأتكلم عنه فيما بعد

عمات السدود اللازمة في تلك السنة لبناء الاساس في المجري الغربي ولاسباب لا أعلمها لم يتمكنوا من اتمام البناء الى مافوق أوطي منسوب النهر ولذا اضطر الحال الى اعادة العمل فيه ثانية في سنة ١٩٢٧ وقت تجهيز السيالة التي ستمر بها مياه النهر عند البناء في المجري الشرقي ومع ذلك لم يتم شيء بسبب إيقاف العمل نهائياً

من أهم مأفى مثل هذه الاعمال طريقة معالجة الينابيع التي تغير وقد علمت من التقارير ومن محادثات شفهية أنهم عالجوا ما وجد منها وهكذا سيعالجون مانوجد فى المستقبل بالطريقة المعتادة لدينا وهيسد الينابيع تحت الضغط بعد معرفة أقصى مداها

نهم هذه هى الطريقة المعروفة والمتبعة دائما ولكن أرى ان الافضل عاقبة لسلامة المبانى ومنع المياه من أنخاذ طريق آخر لربما يكون الضرر منه بليغا ان تعمل طريقة لتصريف مياه هذه اليناييع اما مجتمعة أو منفردة حسب حالم اللى لخلف بواسطة مواسيرو يمكن عمل الترتيبات اللازمة للكشف عليها من حين لاخر وبهذه الطريقة يضمن بقاء الحالة على أصلها بدل اللعب بالنار حسب المثل الجارى

ولا بأس هنا من وصف ما عمل فى معالجة الينا بيع فعند مايوجد أحدها يبني حوله بئر بمونة الاسمنت المكونة من اثنين لواحد وترتفع




تشغيل الاساسات عام ١٩٢١

البئر بارتفاع المبانى المجاورة مع استمرار نزح المياه واذا كان هناك عدد منها قريب بعضه لبعض فيصبر اتصال الابار بمجارى تبني بالاسمنت حتى تمالج كلها من الينبوع الرئيسي . ترتفع الابار بهذه الطريقة مع

المباني الى ان يعرف أكبر مدى لارتفاع المياه بالينبوع أو الينا بيع المتصلة ببعضها و بعد التأكد من ذلك تلقى أحجار عادية فى الينابيع الى ان تملأ ثم تسد جيدا من أعلى بالبناء بالمونة أما فى الينبوع الرئيسى فتوضع ماسورتان بين الاحجار لضغط الاسمنت بواسطتها

وهنا الفت نظر حضرات كم الى ضرورة السرعة المتناهية فى مثل هذه الاعال لانه اتضح فى سنة ١٩٢١ ان الاسمنت تماسك قبل وصوله الى محله المقصود وذلك ثما يضر بالعمل لانه سيمضى على الاسمنت مدة طويلة قبل ان يماسك ثانية ولذلك يحسن بل مجباذا ما اتبعت هذه الطريقة ان يعالج كل ينبوع على حدة والخوف من هذه العملية على المحوم اضافة الرأى السابق فيا مختص بتصريف المياه الخاف هو الاضطرار الى سد هذه اليناييع والمبانى لاتزال لينة مما يترك بهالا الهياه الطرق باب البناء نفسه وخصوصاً لو كان الينبوع قويا فى الاصل الرشح بالمانى

قد لاحظت أثنا، وجودى بمكوار فى المدة القصيرة أشياء كثيرة مما لم أكن أعلمه او رأيته من قبل وان لم أرسوى الترتيبات والاستعدادات التى اتخذت وتتخذ للقيام بمثل هذا الممل العظيم الكفى ولكن لنترك النفاصيل لعدم انساع المجال وانى ذاكر لكم مثلا صغيرا فى حد ذاته الا انه يفتح مجالا البحث والتدقيق



منظر برج الياء

فن ضمن البناء الذي أقيم سنة ١٩٢١ الكنف الغربي لآخر. همحة من الجهة الغربية وهو طبعا جز من السد الاصم وارتفاع المباني فناك فوق منسوب ١٧٠٠٠ أي فوق أعلى منسوب للمهر ولما كانت المباني شرقي هذا الكتف منحطة و يراد رفعها في سنة ١٩٢٢ از يل الطعي الذي رسب عليها مدة الفيضان أو جزء منه لعمق محو مدرين أتناه وجودى وقد لاحظت وقت مر ورى مكرا أى قبل اشتداد الحرارة ان آثار رشح مياه موجودة على طول كثير من الاراميس بعرض محو عشرة سنتيمبرات سواء اكانت الاراميس افقية او رأسية وذاك في الجزء من الحائط الذي كان ملاصقا للاربة التي از يلت

اقتر بت مندهشا من الحائط وهي مبنية من أحسن الواع الجرانيت المنحوت وعونة اسمنت النين لواحد وعاينت الاسمنت في الاراميس فكان بابسا الا قليلا مما ظهر منه كان يتفكك مع عصاي التي أحكه مها ذَكُ بَ عَدْهِ الْمُسْأَلَةُ لِمُسَاعِدُ المُقَتَّشُ وَهُو ذُو خَبْرَةً فِي مثل هذه الخزانات فاندهش ولو أنه سيق أن قال لى أن هـذا الخزان سينضح كالغربال وقال الذكتور فيليس مدىرادارة الادروليكا عصرانه يعتقدان هذه المياه ناتجة من رطوبة في الاسمنت امتصت من قبل ولكن لم اقتنع بهذا التعليل لان آثار هذه المياه وجدتها تظهر نوميا لمدة أكثر من عشرة ايام فلو كان بالإسمنت الخارجي رطو بة لجفت من حرارة الطَّهِسِ فِي اقل من هذه المدة واعتقادي الشخصي انهذه المياه تسربت الي دِاخَل الحائط من خلايا في المونة وقت ارتفاع الهر وانخفض منهومها الى متسوب الطمي الذي ازيل وقد كان لينا متشبعا بالمياه فلمَّا ازيل هذا الطبي تسربت المياه الموجودة بالحائط الى الاراميس



منظر الفتحات من الحلف لاعمال سنة ١٩٢١

التي انكشفت ولا ضغط عليها من الخارج. ولو قبل لى من قبل ان حائط سد مثل همذا ترشح بلا ضغظ يذكر لو جدت صعوبة فى التصديق فما بالكم وهذا الكتف وهو من احسن المبانى يرشح بهذا الشكل وما سيكون مآل السد فى الجزء الاصم وهو من المبانى المعتادة لما بكون فرق التوازن ١٣٠٥ متر!

ابدیت ایم ایما السادة تعلیلی عن رشح الحائط بهذا الشکل ولا زالت الدهشة نتملکنی فهن زادنی منکم ایضا حا کون امن الشاکرین

يهد العمل فى ذلك المجرى من اكبر الاعمال الهندسية التي تعمل فى العالم ويحق لمن ينفذه فى عام واحد النيفاخر به وذلك لضيق الوقت الذى لابد ان يتم فيه هذا العمل الجسيم علاوة على الصعو بالتالخرى الناتجة عن طبيعة الموقع فني مابين سبعة وبمانية شهور يجب ان تم الاعمال الآنى ذكرها

أولاً وضع سدين في الحجرى بهما سماية الف متر مكمب عـ لى أقل تقدير

ثانياً نزح المياه من المساحة المحصورة وهذه العماية بجب ان تعمل ببط واثد حرصا على توازن السدود وعدم أنزلاق ميولها مسع سرعة الغزح

ثَّاثِيَّا حَفْرِ الاساسات في الصخربةطعالنظرعن الآثربة الاعتيادية رابعًا بنا السد نفسه وبه ماينوف عن ماية الف متر مكعب كلهذه الاعمال بجبان تم لتعلوا المبانى فوق منسوب تحاديق النهر



حتى لا يضطر الحال الى اقامة سدودا خرى بتكاليفه الباهظة ففيها من الزكايب فقط ماينوف عن اربعة ملابين

ومن يدرك أن العمل سيستمر نهارا أنم ليلا تحت أشعة الأنوار الكشافه وخلافها في طول المدة ومن يدرك مركز العمل وبعده في نقطة مثل مكوار وان اى خلل فى الكراكات او فى الطلبات او من الانفار او خلافها لرعا يقضى على الممل ومن يدرك فوق كل هذا ان العمل يجرى فى بهرغداً ركا لنيل الازرق لايعرف رحمة ولاشعة عند ما يبدأ فى زيادته — من يدرك كل ذلك يمكنه ان يقدر هذا العمل العظيم و يتسال عما اذا كان من الممكن نفاذه بهذا الشكل

انني اود حقيقة حضور هذه العملية لان اي عمل آخر سواها فى السد لايذكر ومن اجلها عمات وتعمل التجارب على آلات الخرسانة والطاهبات والكراكات حني على السدود نفسهاوقد قمت بعمل التجارب من خصوصها مرتين مرة لمعرفة خط السير الطبيعي للمياه فى جسور من الرمل الناعم الموجود عادة فى قاع النهر والاخرى اقمت فيها سدامصغرا بشكل السد الذي سيممل بقصد معرفة خط سير المياه به اولا تم كمية مياد الرشح فى السدن حتى تعمل الترتقبات لملاقاتها

هذا وسر النجاح فى هذا العمل العظايم ان يكون الاستمداد نام بكل ماهو مطلوب وما ينتظر الاحتياج اليه قبل البدع فى العمل وان تنظم حركة العمل بالدقيقة وقبل كل شيع ان يكون مديرا لحركه رجل محنك له قدرة ودراية نامه

تتيجة بعض التجارب التي عملها

ولا باس هنا وقبل ان الرك هذا الموضوع من ان اعطى حضر اتم



وجه عام النتائج التي وصلت اليها من النجارب التي ذكرتها آنفا اولا خط السير الطبيعي للمياه فى سد حاجز من الاثربة الرملية الناعمه كان بميل سبعة لواحد

ثانيا هذا الخط مزداد طول انحداره كلا ازداد ثقل الأثرية فوقه

ثالثا خط السير الطبيعي للمياه فى شكل السدود المقرحة الممجرى العميق كان بميل عشرة لواحد . واظن هـذا نتيج من ادخال مواد مختلفة الحجم والمزاج لوضح هذا التعبير

رابعا كمية الرشح قربت من اربعة وثلاثة ارباع المتر المكمب في اليوم للمتر المسطح


واسو الحظ لم آيم هذه التجارب لتوجهي بسرعة لواد مدنى وقد كان السد المصغر مكون في قلبه من زكائب محشوة بالاتربة الناعه وعلى جانبيها طبقة من حجر خليط التكوين عرالمياه من خلاياها بسرعة ومجوار هذه الطبقة من جهة الامام طبقة من احجار تفككت بموامل كياوية وبعد ذلك وضعت على الجانبين الرمال التي في حالة السدود الاصلية ستلق واسطة الكراكات

ولو ان هناك نقطا عديدة دار البحث فيها اثنا وجودى بمكوار الا ان المسائل التي اخذت دورًا مهما هي

١ الفرش خلف السد وهل له ضرورة ام لا

الحائط القلبية للجسر الترابي وهل لها ضرورة وابن تؤسس
اذ ماوجدت وما شكلها

وقد كان لى الحظ فى عمل بعض التجارب فيما يختص بالمسألتين واليت فيها ولكنها لم تتم قبل تركى مكوار






فعن الموضوع الاول يظهر ان واضعى المصميم لسد سنار فكروا انه مادام خزان اسوان احتاج الى فرش فلا بد من عمله فى سنارحتى فى المجري المميق الذى يوجد به عشرة امتار من المياه فى التحاريق مع ان الحالة تختلف اختلافا بينا فى الحزانين فاسوان تنصب كل مياهه انصبابا من علو مرتفع ولذلك تأثير كبير طبما وقد قيل أن قطعة من الصخر تزن حوالى تمانين طونولانه رفمتها المياه فى سيرهاونقاتهالمسافة عشرين مترتقر يبا

اما سنار فتجرى مياهه كالمعتاد فى القناطر مع وجود فرق التوازن وذلك فى الفتحات المنحطة اما المرتفعة فسلا تعمل كم اسلفنا الا مدة الفيضانات العالية اذ يكون بالنهر من الما مالا يقل عن اثنى عشر متر فى الاجزاء العالية واثنين وعشر بن مترا فى الحجرى العميق

وفضلاعن ذلك فقد اظهرت التجارب التي علمت على انموذج سد سنار عدم الحاجة الى الفرش لاناقصى سرعة لمياه الفتحات الرئيسية على ارتفاع عشرين سنتيمثر من القاع وصلت ١٥٠٠ مترا فى الثانية وعلى بعد ٣٧٧٧٠ متر من السد وذلك مقابل سرعة ١٧٧٧٠ متر فقط تعت تصرف الفتحات ذات الثانية باسوان على بعد ٢٧٧٠٠ متر فقط تحت تصرف الفتحات ذات المنسوب ر٣٥ وهي ليست بارداً حال فى اسوان بل من اخفها وطأة لان هناك فتحات أعلى منسو با من هذه


واذا لوحظ ان فى مدة انحطاطالتهر بمكوار لاتستعمل الا الفتحات الموجودة بالمجري العميق فلا خوف اذن ولا لزوم مطاقا للفرش اللهم الا اذا فرض واحتاجت هذه الفتحات الى تصليحات فيضطر الحال للى استعال غيرها بما لا يوجد تحتما عق يذكر من المياه ولكن هنا يجب



البت اولا فيما أذا كانت سرعة ١٥٥٠ مثر في الثانية كافية لاحداث ضرر في قاع من الصخر من عدمه وهذا لاينتظر طبعا أما عن الموضوع الثاني وهو ما يختص بالحائط القلبية فسأتكام عنه بكل اختصار ولو أنه كان ذا شأن عظيم اهم سبب رؤى معه ضرورة وجود حائط هو الخوف من حدوث ورة من الاهالى الجاورة و بذلك يسهل علمهم قطع الجسراذاخلامن الحائط اما شكلها وتأسيسها فلم يبت فيهما قبل قيامي وقد كانت الحائط في التصميم الاصلى بعرض معرين ومؤسسة على الصخر الاانهاريد الوفر فاقترح تأسيسها على طبقة حديدية تكويمها خليط ومرتفعة كثيرا عن الصخر ولكن بعمل تجارب على هذه الطبقة بوضع مياه مضغوطة علمها انفجرت كالينابيم وظهر ان المياه تسلك فها بسيرعة متناهية

فع وجود فكرة الوفر ولان القصد من الحائط هو ماذ كرت آنفا اقترح التأسيس فى الارض المهتادة على عق نحو مترين ونصف وقد قت بعمل التجارب لتقدير صلابة الارض ضد مرور المياه وكانت النتيجه مرضية حيث كانت كمية مياه الرشح المتر المسطح فى الاربعة وعشرين ساعة لطبقة سمكها ٤٠ سنتيتر فقط وتحت ضغط ٢٠٧٨مر من المياه ٢٥٠٠ مر مكميا

وما ان كمية الرشح تتناسب مباشرة مع المساحةالتي علمهاالضغط ومع ارتفاع ذلك الضغط أى ارتفاع المياه وتتناسب بعكس سمك الطبقة التي عليها الضغط فتكون الكمية المذكورة التي تعجت بالرسيح متناسبة مع ما وي الميار وهوأقل سمك مع ما وي الطبقة الطينية مجوار الحائط فكمية الرشح منها تتناست مع الهايي



ان كمية المياه التي ترشح من مثل هذا السمك لا يذفران تزيد عن متر مكمب فى اليوم للمتر المسطح تحت مثل هذا الارتفاع من المياه ولكن أكبر ارتفاع للمياه فوق مثل هذا السمك لابزيد عن اربعة امتار على ماائذ كر حتى مع منسوب الامان ولذلك ستكون كمية الرشح لاتذكر على

هذا التقدىر

ولما كان في بعض اطوال الجسر محلات بها فرق نوازن من المياه اكثر من خسة امتار وجدت الحيرة في هل تؤسس الحائط على الصخر في تلك المحلات ام لا أما شكل الحائط فيرته لاتقل عن حيرة التأسيس وأخيرا اتفق على ارسال قطاءين من عدة قطاعات عملت لقسم الطبيعات بالقاهرة لاخذ رأته في المسألة وكان احد القطاءين عن حائط قلبية بعرض مترين كما كانت في الاصل والا خر عن حائط مصمم على تحمل المياه بدون مساعدة من الجسر الترابي وكلا القطاعين مؤسسان على الصخر عند ما نزيد فرق التوازن عن تلائه امتار

وقد علمت بعد سفرى ان الشكل الاخير هو الذي حاز القبول مشروع الجزيرة

اظننى اطلت الكلام فى موضوع السد وبما أنه لاداعي لذكركل شىء بالتفصيل ننتقل الآن لى مشروع الجزيرة

سممتم حضراتكم طبعا بقرار ايقاف العمل فى السد ومشروعات الجزيرة وقد عرف هذا الحبرفى مكوار فى أواثل شهر فبرابرولا شأن لى فيا هو الداعي لذلك ولكن طلب المقاول ان يصفى اعماله الى حوالى منتصف ابريل ولو أنه انتهبي فعلا قبل ذلك التاريخ

طاب الى وم ٨ مارس السفر الى وادمدني للمساعدة في تصميات


واكة الص المائية



الترع وخلافه فارغبتي في الاطلاع على كل مانسمح به الظروف ولعلي ان العمل كاد يقف في مكوار قبلت هذا الطلب على شرط ان يكون بصفة انتداب لمدة قصيرة وذلك لرغبتي في البقاء بمكوار حتى أرى ماينم في المجرى الاصلى من العمل والكن تقرر نقلى من السودان كلية وأنا بمدنى

ارض الجزيرة وما ادراك ما أرض الجزيرة ارض الجزيرة من احسن الاراضى الزراعية وقد دلت التجارب التي عملت على ان لملك الاقطان عبال واسع هناك واظن أنه لايزرع سواه ومحصوله جيد لايقل عن اربعة قناطير للفدان وستة فى المتوسط للاراضى الجيدة المصلحه وتياته بطول وصه وربع وسوقه متحسنة بالبورصه

هذا وقد علمت من احد المزارعين أن القطن مزرع على ساحل النيل بعد نزول المياه ولا يستى مطلقا فعللت هذا الى أن مياه الرشح رما تكون كافية النفذيته واكن قيل لي ان القطن يزرع في الجزاير الرتفعة مهذة الطريقة ايضاعلي شرط ان الجزيرة تغمرها المياه عالايقل عن تلاُّنه امتار وقد عامت ايضا ان الاهالي فيما مضى كأنوا نزرعون القطن على سواحل الرهد والدنده بعد نزول المياه فلاغرابة اذن أذاما وجدنا الملايين تندفق على السودان لمشروع الجزيرة ولا اظنكرتجهلون ماكتب ويكتب في جرائدانكلترا ومجلاتها وما قيل ويقال في كلمكان . عن اهمية قطن السودان وهذا هو اكبر سبب لاعطاء السودان اهمية كبرى واكمى تعلموا اهمية الموضوعاخطركمانهقد تصرح لاشركة باقامة طلمبات ثلاث نواد الناو لزرارعة ثلاثين الف فدان مخلاف طلمبتين اقيمتا فيسنة ٩٢١ بناحية الحاج عبدالله لزراعة تمانية عشرالف من الافدنه ولا اطيل على حضراتكم في وصف مشروع الجزيرة لانكم اطلقتم




على اشياء كثيرة عنه فى كتاب ضبط النيل وبالاختصار فطول المرع المجمها رئيسية وفرعيه حوالى ١٠٥٠ كيلو متر منها حوالي ماية كبلو فى الترعة الرئيسية وقد قدر لكمية الحفر حوالى ١٥٥٠ مليون متر مكمب من الاثربة تم منها الى آخر سنة ١٩٢١ اقل من ١٠٠٪

الآلات المستعملة في الحفر

فى مثل هذه الاعال الكبيرة لابد من تشغيل الآت المحفر خصوصا فى المرع الرئيسية والفرعية لابها اسرع بكثير من شغل الانفار وأوفر وقد شغلت آلات مختلفة الاجناس فى هذا العمل وكان احسنها واقدرها على العمل نوع يسمي بوسيرس وهى آله ذات جردل واحد مختلف حجمه باختلاف الالة وله فى قاعه اربعة أو خسة قطع اشبه بالسكاكين فيدلى بالجردل بالسلك المهلق بهوعند ما يصل الى الارض بالسكاكين أفيدلى بالجردل بالسلك المهلق بهوعند ما يصل الى الارض يحر بسلك اخر فتحفر السكاكين وتدخل الآثر به الجردل الى ان يلقى محتوياته على الجسر والالة صنع المريكا وهى ليست من الالات السهلة العطب فكل قطعها منينة تعمل ما عملت من أجله

وقد أتمت اكبرهذه الآلات من هـذا النوع في مجر عشرين شهر ا ٥٢٤ مترا مكبا من الحفر وكان اقصى جهد لهـا فى شهر مارس سنة ١٩٢٧ مترا مكبا تقر يبا مع الشغل اربعة عشر ساعة على غيارين والمقدر لها فى الحقيقة اقل من ذلك فها زاد عنه يعطى عنه عمولة لسائق الآلة حتى يشجع عـلى زيادة المجهود

وكانت كمية الحفر للمتر المكعب من الوقود وهو الحشب حوالي



٣٧ منرا مكمبا من الآثر بة واما تكاليف الحفر فكانت حوالى ٦٥ ملايا للمر المكمب فى المتوسط فى المدة المد كورة آنفا ويدخل فى ذلك عسولة المقاول وهرش عدة ووقود وماهيات وكل شى آخر وقد ولمرش العدة وحدها ٣٣ ملليا للمنر المكمب واننى اعتقد أن سعر المنر

المكعب سيقل كثيرا في المستقبل

ويلى البوسيرس نوع يسمى ويتكر وهو صنع المجامرا وله جرادل مركبة على سلاسل مثل الكراكه المعتادة ولكرز يظهر ان محركاته شديدة السرعة ويتسبب عنذلك اهتراز مما يقلل فى نتيجة المعلم هذا بخلاف قطعها التي ليست من المتانة بمكان ولا اخالها تتحمل كثيرا تشتغل هذه الآلة على الناشف مثل البوسيرس فتحفر جرادها نصف قطاع الترعة أو اكثر أو أقل حسب المطلوب وحسب حجم الآلة وتاة الآلارة على من الحلا مستد اللهدو لا الحلق مناعا الحسد

الآلة وتلقى الآثرية على سير من الجلدمستمرالدوران ايلق بهاعلى الجسم وقد جربت آلات اخرى لم تفاح بالمرة

وقد صممت المرعة الرئيسية لرى الثائماية الف فدان ولكنما تحفر الآن لتغذية ١٤٤ الف فقط وستوسع بعد سنة فى الغالب لحجمها النمائي بواسطة كراكات او آلات من نوع ماذكرت حسب مايتضع ايما انجع

تخطيطالبرع والمساقي

اما طريقة تخطيط الترع فتختلف عن المتبع عادة بمصر وكأفى بالقائمين بالمشروع لاحظوا سهولة العمل للشركة التي ستتولى امر الزراعة دون سواها وهذا ظاهر منان الشركة لابد ان وافق على خرائط التخطيط قبل ان تكون مائية معتمدة. فبدلا من ان تجرى افرع التوزيع



مع انحدار الارض الطبيعي وتروى من جانبيها قدخططت نرعهم لتجري موازية لتماريج الارض وتروى من جنب واحد ونتيجة ذلك كما هو معلوم زيادة اطوال افرع التوزيع وتقليل أطوال المساقى بقطع النظر عن حكام طريقة الرى كما تتطلبها الشركة . هذا مع ملاحظة أن طريقة


جريان الافرع بهذا الشكل تتحدى خطوط الصرف وربما يحصل مهما ضرر للاراضى الواقعه امام كل فرع ولهذا السبب سيضطر الحال الى عمل مصرف مجوار كل فرع من الجهة الامامية

وقد قسمت افرع التوزيع لرى مساحات لا تزيد عن خمسة آلاف فدان ويوضع على مساقات نحو ٣٠٠ متر فتحات المساقى التي تتغذى من هذه الافرع وتسمي « ابو عشرين » وهي معدة لري تسعين فدان ولا محصل الرى من ابى عشرين مباشرة بل من مساقى صغيرة تأخذ منه وتروى كل واحدة عشرة افدنة وتسمي « ابو ستة » واظن سبب هذه انتسميات نقيجة التكاليف الاصلية لهذه المساقى فقد كانت تكاليف المستر الطولى لا بى عشرين قبل الحرب عشرين ملاجا ولا بى سقة ملاحات

طويقة الرى والزراعة

وما قيل عن طريقة الرى ان الماء ستوجد باستمرار فى افرع التوزيع ولكن من الوجهة الصحية اي خوفا من انتشار الملاريا ستعمل مناوبات على المساقى فقط محيت تعطي ستة أيام ادارة وتسعة ايام بطالة وهـ فدا تقدم الشركة

وطريقة الرى تحتاج الى عناية عظمي من المزارعين وملاحظة شديدة والا كانت النتيجة وخيمة جدا ومحتاج الحال الى مصاريف



باهماة لعمل مشروعات صرف واسعة النطاق واظنكم سمعتم بان حكومة السودان نزعت ملكية جميع الاراضى الواقعة فى منطقة المشروع لمدة خمسين سنة لتعمل بها كيفا شاءت



نظير ايجـــار خمـــة قروش عن كل فدان

تسلم هذه الاراضى للشركة وهي تؤجرها للافراد بواقع الحصة ونصيبها مع نصيب الحكومة على ماعامت ثلاثة اخماس قيمة المحصول وللمستأخر الحسين على شرط ان يدفع جميع التكاليف من رى وبدرة



كراكة بوسيرس وملاحظة وخلافه من نصيبه هذا ولا يسلم المحصول وهو القطن طبعا للمزارع بل محسل الى



جردل كراكة بوسيرس ذات الحجم الكبير

أنجلترا وبعد أجراء عليات البيع يصنى الحساب ويعطي المزارع نصيبه اذا تبتى له نصيب ولا يصرح للمزارعين زراعة الضروري لقوتهم من



الحبوب فى المناطق المخصصه للقطن فى سنة ما بل يرغمون على شراهما يلزمهم من الشركة التي تستحضره لهم من المناطق الاخرى هذه هي المشروعات المقصود بها احباء السودان



کراکة و ينکر من قرب

أيها السادة

ما رأیكم فی اختلاف نظر الناس فی الحسكم علی شی واحدهل تصدقون فی رجاین عظیمین مثل دبوی وهبكنس وهما كما تعلمون من

أكبر مهندسي أنكلمرا اللذين اختارتهما الحكومة السودانية لفحصوعمل تقريرات عن خزان سنار ومشروعات الجزيرة. يصل بهما اختلاف النظر الى الوصول الى نتيجتين متناقضتين

يتلخص ايها السادة تقربر الأول فى ن نجاح المشروع برتكز على تغيير مهندس الحزان بآخر أقدر منه ويتكرر هذا القرل فى مواضع مختلفة ويتلخص تقربر الثانى فى الافراط فى مدح المهندس والتوصية بعدم التعرض للحكومة وضرورة المراقبة على المقاول ويصرح ان نجاح المشروع برتكز على تغيير المقاول حالا ا

وأننى آترك الاستنتاج الهطنتكم فخبر الكلام ماقل ودل

